

EDILFRAIR Costruzioni Generali Spa

Via S.S. 17 n.42 – 67100 Sassa Scalo L'Aquila (AQ)

PROVA DI ESODO SIMULATA
ai sensi dell'Art.46 D.Lgs. 81/08 e art.5, All.7.4 D.M. 10/03/1998



REPORT EVENTO DEL 22/02/2017

LUOGO DELL'EVENTO

Cantiere CONSORZIO SAN BASILIO
Piazzale San Basilio - 67100 L'Aquila (AQ)
Lavori di Restauro e Miglioramento Sismico

PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

DITTA EDILFRAIR PERSONALE 20 PERSONE
TECNICI EDILFRAIR : 2

SCENARIO EMERGENZENZIONALE TESTATO

Prova di evacuazione simulata TERREMOTO

ORA INIZIO EMERGENZA

12:30

ORA FINE EMERGENZA

12:45

MEZZI ANTINCENDIO E/O DI SOCCORSO UTILIZZATI



DANNI A PERSONE



DANNI A STRUTTURE E/O MATERIALI

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLO SCENARIO EMERGENZIALE:

In data odierna, alle ore 12:30 presso il cantiere sopra indicato si è svolta una prova di esodo simulata, con conseguente evacuazione dal luogo di lavoro che ha coinvolto tutto i lavoratori delle ditte presenti.

Il reparto della ditta Edilfior ha diramato le seguale e ordinato tutti i lavoratori nelle proprie postazioni di lavoro (diffanti), mediante suono vocale.

Gli stessi preposti hanno accompagnato e guidato le maestranze lungo i percorsi di fuga, debitamente segnalati e riconoscibili, ~~oltre~~ fino al punto di raccolta definitivo e momentaneo individuato.

A fine prova, tutti allo stesso è stato effettuato l'appello del personale presente e reperito il reparto delle presenze forniture dall'ufficio di cantiere e redatto dai tecnici dell'impresa Edilfior.

TEMPO DI EVACUAZIONE	
T 1 : DA ATTIVAZIONE EMERGENZA ALLA PRIMA PERSONA CHE INIZIA LA FASE DI EVACUAZIONE	10" 5"
T 2 : ULTIMA PERSONA CHE RAGGIUNGE AL PUNTO RITROVO	1',15" 1'
Tempo impiego da 2 – 3 minuti	X X
Tempo impiego da 3 a 5 minuti	
Tempo impiego oltre i 5 minuti	

SCHEDA DI VERIFICA			
CRITICITÀ ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI	SI	NO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Segnale d'allarme poco udibile		X	INSTALLAZIONE DI SIRENA ACUSTICA
Segnaletica non adeguata		X	
Vie di fuga ingombre		X	
Si è creato il panico		X	
Si sono verificati incidenti		X	
Il personale si è disperso prima di raggiungere il punto di ritrovo		X	
Alcuni lavoratori non hanno seguito le indicazioni degli addetti		X	
Il piano di emergenza non è stato recepito dal personale		X	
Il personale ha partecipato attivamente all'esercitazione	X		
Il personale ha seguito un percorso diverso da quello della planimetria di evacuazione		X	
Il personale era disorientata rispetto alla direzione di fuga		X	
Addetti alla gestione delle emergenze insufficienti		X	
Comunicazione da parte degli addetti inadeguata		X	
Punto di ritrovo facilmente identificabile	X		
I mezzi di soccorso avrebbero difficoltà a raggiungere i luoghi di lavoro ed il punto di ritrovo		X	

COMUNE DELL'AQUILA
Cantiere SAN BASILIO

Registro delle presenze del 22/02/2017

N°	Cognome e Nome	Firma
1	Farda Mariano	
2	Di Carlantonio Sandro	
3	Sucaciu Daniel	
4	Paganica Paolo	
5	Gizzi Francesco	
6	Cocciolone Francesco	
7	Lombardi Antonio	
8	Migliozzi Maurizio	
9	Liberati Gabriele	
10	Tempesta Antonio	
11	Micarelli Marco	
12	Marronaro Berardino	
13	Barbucenescu Virgil	
14	Birsan Ioan Petru	
15	Costantin Iuga	
16	Garzone Alessandro	
17	Sette Damiano	ASSENTE
18	Ene Ion	
19	Milani Loreto	
20	Mionetti Ruggiero	
21	Bucci Paolo	
22	Paolelli Cinzia	ASSENTE
23	ZIBERI RAMADAN FUSARI ENILIO	

