VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE DOMPE'

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.

DATA SOPRALLUOGO: 06-04-2017 ORA INIZIO 9:30 ORA FINE 10:30

LUOGO DI LAVORO: VIA CAMPO DI PILE - L'AQUILA

PREPOSTO: GEOM. FRANCESCO SANTUCCI

OGGETTO DEI LAVORI: AMPLIAMENTO STABILIMENTO "OMEGA PHARMA" – BLOCCO 1 - 2

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08)	SIX NO 🗆 NA 🗆
Visibile all'ingresso	SIX NO 🗆 NA 🗆
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	SIX NO 🗆 NA 🗆
Cronoprogramma	SIX NO I NA I
Costi della sicurezza	SIX NO 🗆 NA 🗆
Layout di cantiere	SIX NO 🗆 NA 🗆
Fascicolo Dell'Opera	SIX NO 🗆 NA 🗆
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SIX NO 🗆 NA 🗆
Contratto appalto/subappalto	SIX NO 🗆 NA 🗆
	_
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 19-7-16, 28-10-16,	SIX NO 🗆 NA 🗆
Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);	
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL 9-8-17	SIX NO 🗆 NA 🗆
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI 🗆 NO 🗆 NA 🗆
La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08);	SIX NO I NA I
L'estintore è presente?	SIX NO I NA I
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?	SIX NO II NA II
La segnaletica è presente?	SIX NO 🗆 NA 🗆
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SIX NO 🗆 NA 🗆
Gil spognator e mensa risultano comornii e rispondenti alie esigenze di camilere? (aliegato XIII D.Lys.81/08);	SIX NO 🗆 NA 🗆
	.
P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08);	SIX NO□ NA□
Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08);	SIX NO 🗆 NA 🗆
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08);	SIX NO□ NA□
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);	SI□ NO X NA□
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI 🗆 NO X NA 🗆
Certificazione corretta installazione GRU'	
Progetto basamento della GRU'	
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08);	SIX NO 🗆 NA 🗆
Richiesta di verifica all' A.S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi);	SIX NO 🗆 NA 🗆
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SIX NO 🗆 NA 🗆
POTAIN MC85B (V.ANNUALE 26-7-16, V. TRIMESTRALE 21-12-16, POSA IN OPERA 22-12-16)	SIX NO 🗆 NA 🗆
BENEDINI B44 CITY (V.ANNUALE 9-9-16, V. TRIMESTRALE 2-2-17, POSA IN OPERA 21-7-16)	SI□ NO X NA□
FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:	
Scasseratura	
Montaggio ponteggio	
99 1 99	
Montaggio di ferro	
Allestimento casserature e solaio	
PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SIX NO 🗆 NA 🗆
- NEOCHER SEET WIND DELECT DEMOCIETORS	JIA NOLINAL
PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SIX NO 🗆 NA 🗆
OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SIX NO 🗆 NA 🗆
PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc	SIX NO 🗆 NA 🗆
TINESEIVEN DELEN WIESSA A TEINIA DEL FONTEGGIO, SILOS, DETONIENA, EU	SIA NO LINAL

D.	TTT	ГΛ.	ED	II.FR	A TD

ATTIVITA' LAVORATIVA: EDILE

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SIX NO 🗆 NA 🗆
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SIX NO 🗆 NA 🗆
D.V.R all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.IGS.81/08	SIX NO 🗆 NA 🗆
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi –art.14 D.Lgs.81/08	SIX NO 🗆 NA 🗆
Dichiarazione organico medio annuo	SIX NO 🗆 NA 🗆
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SIX NO 🗆 NA 🗆
Nomine Medico competente	SIX NO 🗆 NA 🗆
Nomina RSPP	SIX NO 🗆 NA 🗆
Attestato RSPP	SIX NO 🗆 NA 🗆
Verbale elezione RLS	SI□ NO□ NA X
Verbale adesione RLST	SIX NO 🗆 NA 🗆
Nomine ANTINCENDIO	SIX NO 🗆 NA 🗆
Attestato ANTINCENDIO	SIX NO 🗆 NA 🗆
Nomine PRIMO SOCCORSO	SIX NO 🗆 NA 🗆
Attestato PRIMO SOCCORSO	SIX NO 🗆 NA 🗆
Nomina PREPOSTO	SIX NO 🗆 NA 🗆
Attestato PREPOSTO	SIX NO 🗆 NA 🗆
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SIX NO 🗆 NA 🗆

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS.	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE

DITTA: A&G costruzioni ATTIVITA' LAVORATIVA: carpenteria metallica Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA SI NO NA D Certificato di regolarità contributiva - DURC SI NO NA D D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.IGS.81/08 SI NO NA D Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi –art.14 D.Lgs.81/08 SI NO NA D Dichiarazione organico medio annuo Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08. SI NO NA D Nomine Medico competente SI NO 🗆 NA 🗆 Nomina RSPP Attestato RSPP SINO NA Verbale elezione RLS SN NO I NA I Verbale adesione RLST SI O NO O NA SNO NA D Nomine ANTINCENDIO Attestato ANTINCENDIO SI NO NA SI NO NA SI NO NA NA SI NO NA SI Nomine PRIMO SOCCORSO Attestato PRIMO SOCCORSO Nomina PREPOSTO Attestato PREPOSTO SM NO□NA□ Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse; SI NO NA D

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE

INADEMPIENZE RISCONTRATE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE

A seguito del sopralluogo e del controllo delle lavorazioni in atto si evidenziano delle inadempienze che andranno subito messe in sicurezza ed in particolare:

Installare sempre sui ferri prospicienti per riprese di armature delle protezioni in funghi plastificati o pannelli in legno, soprattutto nelle zone in lavorazione, come evidenziato in foto.

Reperire urgentemente il pimus ed elaborati grafici aggiornati del ponteggio installato.

Il sopralluogo è stato effettuato con il Rspp della ditta subappaltatrice a&g che si impegnerá per la messa in sicurezza istantanea delle inadempienze riscontrate.

Aggiornare il pimus della ditta EDILFRAIR con ponteggi di accesso alle zone di lavoro.



amministrazione@aeggruppo.com

IL RSPI

PROFESSIONAL SERVICE SRL